


Protocollo: 34352
Data Ricevimento: 20-01-03
Data Emissione: 11-02-03Spett. OMP S.R.L.
VIA CA' LEONCINO, 2
31030 CASTELLO DI GODEGO (TV)
ITALY

Denominaz.campione: Sedia 500

Caratteristiche prestazionali:

Difetti riscontrati prima della prova:

Nessuno.



Relazione composta da n° 3 allegati.

x Il responsabile di reparto

Il direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza

Protocollo: **34352 / 1**
Data Ricevimento: 20-01-03
Data Esecuzione: 27-01-03
Data Emissione: 11-02-03
Denominaz.campione: Sedia 500

Spett. OMP S.R.L.
VIA CA' LEONCINO, 2
31030 CASTELLO DI GODEGO (TV)
ITALY

Carico statico sul sedile-schienale EN 1728/00

Carico statico sul sedile-schienale par. 6.2.1

Risultati della prova:

Forza sul sedile N	Forza sullo schienale N	Numero di cicli	Osservazioni
1.600	560	10	Nessuna


Carico statico sul bordo anteriore del sedile par. 6.2.2

Forza sul sedile N	Numero di cicli	Osservazioni
1300	10	Nessuna


Annotazioni:

Prova eseguita secondo tabella 1 della EN 13761/2002.

Il responsabile di reparto



Il direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza



Protocollo: **34352 / 2**

Data Ricevimento: 20-01-03

Data Esecuzione: 28-01-03

Data Emissione: 11-02-03

Denominaz.campione: Sedia 500

Spett. OMP S.R.L.
VIA CA' LEONCINO, 2
31030 CASTELLO DI GODEGO (TV)
ITALY**Resistenza a fatica del sedile-schienale EN 1728/00**

Resistenza a fatica del sedile-schienale par. 6.7


Risultati della prova:

Forza sul sedile N	Forza sullo schienale N	Numero cicli	Osservazioni
1.000	300	100.000	Nessuna

Annotazioni:

Prova eseguita secondo tabella 1 della EN 13761/2002.

X Il responsabile di reparto

X Il direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza